

## DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: FILII BIBLIOTECZNEJ W GÓRZE

1. Adres: Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo ul. Nowowiejska 1a  
63-233 Jaraczewo tel. 62 740 92 62

Otoczenie przed budynkiem:

- a. ● Budynek znajduje się przy mało ruchliwej drodze osiedlowej
- b. ● Przed biblioteką znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
- c. ● Przed wejściem do biblioteki znajduje się delikatny podjazd umożliwiający podjazd wózkiem.

2. Wejście do budynku:

- a. ● Wejście główne zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów).
- b. ● Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m.
- c. ● Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
- d. ● W budynku nie ma schodów, budynek jednokondygnacyjny
- e. ● Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; w drzwiach brak jest progu.
- f. ● Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
- g. ● Dopuszcza się wejście do obiektu z psem przewodnikiem
- h. ● W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- i. ● Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety, po obu stronach bidetu i po jednej stronie umywalki.

3. Ciąg komunikacyjny w budynku

W budynku znajduje się Wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych połączona z czytelnią komputerową i czytelnią, Sala spotkań, toaleta

- a. ● W ramach jednej kondygnacji budynku brak jest zmian poziomów
- b. ● Na dachu znajduje się taras widokowy zwany letnią czytelnią, to miejsce jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych.
- c. ● stanowiska komputerowe nie są dostosowane do osób z dysfunkcjami
- d. ● Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny, uporządkowany, z ciągami komunikacyjnymi o szerokości 0,9 metra
- e. ● Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
- f. ● Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób

- g. ● Klamek można obsługiwać jedną ręką nie wymagają mocnego ściskania i chwytania.
  - h. ● Drzwi na kondygnacji nie mają progów.
  - i. ● Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
  - j. ● Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po pomieszczeniach.
  - k. ● Stanowiska obsługujące petentów nie są dostosowane wysokością dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (lada ma wysokość 1 m).
4. Dostęp do informacji (w tym system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna)
- a. ● Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne
  - b. ● Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
  - c. ● W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.
  - d. ● W budynku nie zastosowano oznaczeń dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub system wypukłych znaków.
  - e. ● Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.
5. W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z pomocy bibliotekarza, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 62 740 92 62.